

## **THÔNG BÁO**

### **Kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Hương Hạnh**

Thực hiện Kế hoạch số 2714/KH-SXD ngày 06/10/2015 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2015, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH Hương Hạnh, vào lúc 08h30' ngày 22/10/2015.

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế; kết quả thí nghiệm mẫu gạch tuynel (loại gạch rỗng 2 lỗ, 6 lỗ) được lấy tại bãi tập kết của Công ty, Đoàn kiểm tra Thông báo kết quả như sau:

#### **I. Đơn vị được kiểm tra:**

- Công ty TNHH Hương Hạnh.
- Địa chỉ: Thôn Đại Trạch - xã Đại Trạch - huyện Bố Trạch.
- Người đại diện làm việc với Đoàn : Nguyễn Văn Hạnh. Chức vụ: Giám đốc.

#### **II. Kết quả kiểm tra:**

##### **1. Kiểm tra việc chấp hành hành các quy định của pháp luật có liên quan.**

Trong quá trình đầu tư dự án, khai thác nguyên liệu sản xuất, kinh doanh gạch đất sét nung, Công ty TNHH Hương Hạnh đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan về thực hiện dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh (Giấy phép kinh doanh, dây chuyền công nghệ phù hợp), khai thác đất sét đã được UBND tỉnh cấp phép theo đúng quy định...

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Công ty còn sai sót một số nội dung sau:

- Sản xuất, cung cấp ra thị trường các sản phẩm, hàng hóa gạch đất sét nung nhưng Công ty chưa thực hiện việc đăng ký tiêu chuẩn áp dụng và chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007 và Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

## 2. Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu gạch.

- Gạch rỗng 2 lỗ:

| TT | Tên chỉ tiêu thử nghiệm | Đơn vị tính | Kết quả thử nghiệm | Mức chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 1450:2009 | Đánh giá  |
|----|-------------------------|-------------|--------------------|---|-----------|
| 1  | Kích thước hình học     |             |                    |   |           |
|    | Chiều dài               | mm          | 197,4              | $220 \pm 6$                                   | Không đạt |
|    | Chiều rộng              | mm          | 97,4               | $105 \pm 4$                                   | Không đạt |
|    | Chiều dày               | mm          | 58,4               | $60 \pm 3$                                    | Không đạt |
| 2  | Chiều dày thành ngoài   | mm          | 13,0               | $\geq 10$                                     | Đạt       |
| 3  | Chiều dày thành vách    | mm          | 8,6                | $\geq 8$                                      | Đạt       |
| 4  | Độ hút nước             | %           | 13,85              | $\leq 16\%$                                   | Đạt       |
| 5  | Cường độ                | MPa         | 1,10               | TB 3,5 và Min 2,5                             | Không đạt |

- Gạch rỗng 6 lỗ:

| TT | Tên chỉ tiêu thử nghiệm | Đơn vị tính | Kết quả thử nghiệm | Mức chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 1450:2009 | Đánh giá    |
|----|-------------------------|-------------|--------------------|---|-------------|
| 1  | Kích thước hình học     |             |                    |   |             |
|    | Chiều dài               | mm          | 188,8              | $220 \pm 6$                                   | Không đạt   |
|    | Chiều rộng              | mm          | 117,8              | $150 \pm 4$                                   | Không đạt   |
|    | Chiều dày               | mm          | 89,6               | $105 \pm 3$                                   | Không đạt   |
| 2  | Chiều dày thành ngoài   | mm          | 14,0               | $\geq 10$                                     | Đạt         |
| 3  | Chiều dày thành vách    | mm          | 9,0                | $\geq 8$                                      | Đạt         |
| 4  | Độ hút nước             | %           | 10,18              | $\leq 16\%$                                   | Đạt         |
| 5  | Cường độ                | MPa         | 4,30               | TB 3,5 và Min 2,5                             | Đạt mức M35 |

### III. Kết luận:

**1. Qua kiểm tra tình hình thực tế và kết quả thí nghiệm mẫu, Đoàn kiểm tra kết luận như sau:**

- Công ty TNHH Hương Hạnh chưa tiến hành thông báo chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa gạch xây dựng tại Sở Xây dựng theo quy định.

- Tại thời điểm kiểm tra, sản phẩm gạch rỗng đất sét (2 lỗ) do Công ty sản xuất có các chỉ tiêu cơ lý (độ hút nước; chiều dày thách vách) đạt yêu cầu. Về cường độ, kích thước hình học không đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Sản phẩm gạch rỗng đất sét (6 lỗ) do Công ty sản xuất có các chỉ tiêu cơ lý (độ hút nước; chiều dày thách vách) đạt yêu cầu, cường độ đạt Mức 35. Về kích thước hình học không đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

**2. Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo về chất lượng sản phẩm gạch khi cung cấp ra thị trường, yêu cầu Công ty TNHH Hương Hạnh phải thực hiện các nội dung sau:**

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan về sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Tiến hành điều chỉnh các chỉ tiêu không đạt theo tiêu chuẩn;

- Tổ chức công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa gạch xây dựng theo yêu cầu tại Biên bản làm việc của Đoàn kiểm tra và thông báo về Sở Xây dựng;

Trong thời gian 01 tháng (*kể từ ngày thông báo*) Công ty phải thực hiện các nội dung nêu trên.

Sở Xây dựng sẽ thông báo các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm đến các địa phương, trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Sở Xây dựng để các tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng.

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Hương Hạnh thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và có báo cáo bằng văn bản về Sở theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT, VLXD.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

*(Đã ký)*

**Lê Anh Đức**